

# El Edificio 7 del World Trade Center

Gaspar Payá

<http://gasparpaya.com>

<http://www2.ae911truth.org/profile.php?uid=996549>

El Edificio 7 del WTC era un edificio de 47 plantas construido en 1985, situado en la cara Norte del WTC, en una manzana contigua, a la misma altura que la vieja Oficina Postal y el edificio de Verizon, separado de la Torre Norte del WTC por los edificios 5 y 6 del mismo.




Link de la imagen para mayor resolución:

[http://gasparpaya.com/images/World Trade Center Site After 9-11 Attacks With Original Building Locations.jpg](http://gasparpaya.com/images/World_Trade_Center_Site_After_9-11_Attacks_With_Original_Building_Locations.jpg)

El 24 de Julio del 2001, y por primera vez en 31 años, el WTC cambiaría de dueño, Larry Silverstein [1] conseguía por 15 millones de dólares iniciales el lease del WTC, recibiendo pocos meses después 4.550 millones de dólares de las compañías aseguradoras al exigir doble indemnización por considerar que los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas fueron dos ataques y no uno, bajo las cláusulas del contrato de seguro que personalmente él, y antes de la toma del lease, se aseguró fuesen establecidas. Mr. Silverstein es un claro defensor de la versión Oficial con grandes amistades en la política.

El Edificio 7 del WTC era la sede, entre otras empresas y entidades de Salomon Smith Barney, IRS Regional Council, US Secret Service, C.I.A., Department of Defense, American Express Bank International, Mayor's Office of Emergency Management (Oficina/Sede del Alcalde/Ayuntamiento para Coordinación de Emergencias), etc. En 1989 fue remodelado y reforzado por Salomon Brothers con un presupuesto de más de 200 millones de dólares [2], invirtiendo más de 375 toneladas de acero y casi 20 kilómetros de soldadura en su estructura. Por sus especiales características técnicas y resistencia, fue considerado especialmente seguro para la sede de la C.I.A. y los Servicios Secretos, entre otros organismos.

El Edificio 7 del WTC, no sufrió impacto de avión alguno, derrumbándose a las 5:20pm del 11 de Septiembre en tan solo 6.5 segundos, cayendo a velocidad de caída libre (caída en el vacío) por dos segundos y medio.



Link de la imagen para mayor resolución:

<http://gasparpaya.com/images/wtc7freefall.jpg>

Para que el lector me entienda mejor, columnas de mantequilla habrían ofrecido mayor resistencia que sus columnas de acero reforzadas, las cuales, mediante gráficas de aceleración demuestran claramente no haber ofrecido resistencia alguna durante el desplome. El profesor de física de instituto Mr. David Chandler obligó al Dr. Shyam Sunder, jefe especialista del NIST (National Institute of Standards and Technology) de la investigación del derrumbe del Edificio 7 del WTC a reconocer [3] dicha aceleración en caída libre, mediante un video con un software para calcular aceleración, lo cual es imposible, pues para ello las columnas debían de haber desaparecido.

En la versión oficial, los depósitos de gasoil destinados a alimentar generadores de emergencia para abastecer de corriente a todo el complejo, fueron responsabilizados de los incendios que desbastaron el Edificio 7, pero las

fotografías del mismo, e incluso el video [4] de antes de su colapso, no muestran apenas fuego alguno de importancia.



Link de la Imágenes para mayor resolución:

[http://gasparpaya.com/images/wtc7\\_fires\\_n7&12.jpg](http://gasparpaya.com/images/wtc7_fires_n7&12.jpg)

[http://gasparpaya.com/images/wtc7\\_louvers.jpg](http://gasparpaya.com/images/wtc7_louvers.jpg)

Además, todos los depósitos se encontraban bajo tierra, en los sótanos, menos uno instalado en el piso 23 con 6.000 galones de diesel (22.000 litros de diesel) destinado a abastecer los generadores de la Oficina de Emergencias de la Ciudad, protegidos con sistemas antiincendio, y habían pasado toda la normativa necesaria para su instalación. En Julio de este año el juez Judge Alvin Hellerstein de New York desestimó [5] la denuncia de ConEdison, indicando que los tanques de gasoil de dicho edificio cumplían todas las especificaciones de seguridad, y que no habían sido determinantes para el derrumbe del edificio, y que este no tenía fallos de construcción que justificasen el mismo, lo cual contradice notablemente la versión oficial.

En la edición de 11 de Septiembre de 2002, el New York Times [6] dedica todo un artículo a dicho derrumbe, y explica como para muchos ingenieros y arquitectos en la ciudad, las causas de su derrumbe eran un misterio. Aun incluso suponiendo la explosión de dichos depósitos de gasoil, y suponiendo que dicho edificio hubiera ardido como una antorcha (tal y como aseguraba en dicha edición el New York Times), habría sido el primer edificio de estructura metálica en derrumbarse [7] a causa de un incendio, por muy devastador que este fuera. Igualmente los efectos del derrumbe de la Torre Norte sobre los Edificios 5 y 6 del WTC fueron infinitamente mayores que sobre la cara Sur del Edificio 7, y estos permanecieron en pie a pesar de los enormes desperfectos, mientras que el Edificio 7 se derrumbó sobre su misma base, si tan siquiera afectar a los edificios colindantes.



Link de la imagen para mayor resolución: [http://gasparpaya.com/images/FEMAPhoto\\_WTC%20-%2020315.jpg](http://gasparpaya.com/images/FEMAPhoto_WTC%20-%2020315.jpg)



Link de la imagen para mayor resolución: [http://gasparpaya.com/images/FEMAPhoto\\_WTC%20-%2020012.jpg](http://gasparpaya.com/images/FEMAPhoto_WTC%20-%2020012.jpg)



Link de la imagen para mayor resolución: [http://gasarpaya.com/images/FEMAphto\\_WTC%20-%2020054.jpg](http://gasarpaya.com/images/FEMAphto_WTC%20-%2020054.jpg)



Link de la imagen para mayor resolución: <http://gasarpaya.com/images/wtc7debris.jpg>

Uno de los testigos de lo que en dicho edificio pasó fue Mr. Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services Department for the New York City Housing Authority), quien estuvo en ese edificio desde las 9am hasta aproximadamente la 1pm. Mr. Jennings hablaba claramente de explosiones incluso antes de la caída de las Torres Gemelas, y de la devastación en el interior del mismo. Niega los incendios o explosión de los depósitos. Además recuerda, como en la planta 23, donde se encontraba la oficina de Mayor's Office of Emergency Management a la que él pertenecía (recuerde el lector que allí se encontraba uno de los depósitos), no había nadie, y encontró café caliente en tazas y bocadillos a mitad de comer abandonados... las enormes pantallas que debían de monitorizar todo lo que ocurría estaban apagadas. Mr. Barry Jennings murió misteriosamente (<http://jenningsmystery.com>) a finales de agosto del 2008, a los 53 años, dos días antes de que el NIST publicara su informe sobre el Edificio 7 del WTC cuyo testimonio contradecía totalmente. Dylan Avery, director de Loose Change y quien le entrevistó años antes (Videos en Inglés: [http://www.youtube.com/watch?v=mlv6zfK8Zbc&feature=player\\_embedded](http://www.youtube.com/watch?v=mlv6zfK8Zbc&feature=player_embedded) y [http://www.youtube.com/watch?v=Hu5O2TTdj9k&feature=player\\_embedded](http://www.youtube.com/watch?v=Hu5O2TTdj9k&feature=player_embedded)), contrató un detective para saber que había pasado con él, pero el detective se negó poco tiempo después a seguir con la investigación y sin averiguar nada. Mr. Jennings estuvo muy nervioso tiempo antes de su muerte, y pidió a Mr. Avery que no publicase los testimonios que grabó de él.

El día 18 de Septiembre del 2001, la sonda IKONOS detectó en el Edificio 7 del WTC (Latitud 40°42'47.18" Longitud 74°00'41.43") una temperatura de 730 grados centígrados [8] en los detritos amontonados. Tenga en cuenta el lector que la conductividad térmica (k - (W/mK) a 20 C del acero es 43, del hormigón 0.42 - 1.7, y suelo 0.6-4, lo cual puede comparar con la del agua 0.58 [9]. Así pues, piense el lector en como es posible alcanzar y mantener dichas temperaturas una semana después de los derrumbes entre las montañas de detritos, sin oxígeno que alimente los fuegos, y sin realmente material combustible para ello. Se encontraron toneladas de acero fundido en el WTC [10], tanto entre los detritos de las Torres Gemelas como del Edificio 7, lo cual evidencia aun más el uso de Nano-Termita en la demolición de las mismas. El siguiente documento en PDF así lo prueba.

[http://www.gasparpaya.com/pdf/Thermite\\_WTC.pdf](http://www.gasparpaya.com/pdf/Thermite_WTC.pdf) (10 Mgb, por favor espere unos segundos mientras se descarga el documento, gracias).

Referencias:

[1] [http://en.wikipedia.org/wiki/Larry\\_Silverstein](http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Silverstein)

[2] <http://www.nytimes.com/1989/02/19/realestate/commercial-property-salomon-solution-building-within-building-cost-200-million.html?sec=&spon=&pagewanted=1>

[3] <http://www.ae911truth.org/flashmov13.htm>

[4] <http://www.youtube.com/watch?v=oQeQi5XXfz0>

[5] <http://www.infowars.com/new-york-judge-dismisses-claim-negligent-construction-contributed-to-wtc-7-collapse>

[6] <http://www.nytimes.com/2001/11/29/nyregion/29TOWE.html?pagewanted=1>

[7] <http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/compare/fires.html>

[8] [http://0x1a.com/#\[\[World%20Trade%20Center%20Hot%20Spots\]\]](http://0x1a.com/#[[World%20Trade%20Center%20Hot%20Spots]])

[9] [http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d\\_429.html](http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html)

[10] <http://www.youtube.com/watch?v=Cx33GuVsUtE> y  
<http://www.youtube.com/watch?v=WSXUGR2g9HU&NR=1>

Gaspar Payá  
New York City, October, 2010.

© Gaspar Payá. Prohibida su reproducción sin permiso del autor.